

2026年4月10日

一般社団法人 SL カートスポーツ機構 (SLO)

会員各位

株式会社 ダンロップタイヤ

SL22 製造ロット違い品混入のご連絡

この度、SL カートミーティングの SS クラスおよびスーパーSS クラスの指定タイヤである SL22 タイヤについて、競技走行時にタイヤの性能差（タイム差）が生じているとのご指摘をいただきました。これを受けて調査したところ、本年3月に出荷された SL22 タイヤにおいて、製造時期が異なるロットのタイヤが混入していることが確認されました。なお、本件による安全性への影響は無いことを確認しております。

ご利用の皆様にはお手数をお掛けし誠に申し訳ございませんが、同一条件のタイヤをご利用いただくため、タイヤが該当する場合の対応について以下のとおりご案内させていただきますので、各レース会場にて調査・交換をお受けいただきますようお願い申し上げます。

1. 調査期間・日時

2026年度4月以降の SL カートミーティング開催サーキットにおいて、各レース期間中、以下の時間帯で実施いたします。

- ・土曜日 開催サーキットと調整の上、ご案内致します。
- ・日曜日 開催サーキットと調整の上、ご案内致します。

2. 対象製品

2026年3月にご購入いただいた、以下の製品です。

- ・10X450-5 SLKSL22
- ・11X710-5 SLKSL22

3. 対応

対象製品をホイールから外して、各レース会場に設置しております調査スペースまでお持ちください。

弊社において QR コードを読み取り調査し、該当する場合は同一サイズの弊社持込みのタイヤと交換させていただきます。

※QR コードが剥がれている場合、調査を実施出来ないため、調査・交換対象外とさせていただきます。悪しからずご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

4. お問い合わせ先

本件に関してのお問い合わせにつきましては、以下にお願い致します。

(株) ダンロップタイヤ お客様相談室

0120-39-2788

開設時間：月～金（祝日は除く） 9時～12時/13時～17時

シーズン開始早々、これからますます盛り上がるこの時期にご迷惑をお掛けしますことを、深くお詫び申し上げます。

今後、製造から出荷までの管理を徹底することで再発防止に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具